



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ ООШ с. Васильевка
Л.Н. Голованова / Голованова Л.Н./
«___» * 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

Юго-Западное управление
МОи СО

«___» _____ 20__ г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта ГБОУ оош с.Васильевка –структурное подразделение детский сад «Незабудка»
- 1.2. Адрес объекта 446235, Самарская область, муниципальный район Безенчукский, с.Васильевка. ул. Набережная д.80
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 520 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), 326 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3210 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2021, капитального дата капитального ремонта не установлена
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Васильевка муниципального района Безенчукский Самарской области – структурное подразделение детский сад «Незабудка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446235, муниципальный район Безенчукский, с. Васильевка, ул. Школьная, д.41

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Дополнительная информация образование

2.2. Виды оказываемых услуг- воспитание, обучение, развитие **присмотр уход и оздоровление детей от 1,5 до 7 лет**

2.3 Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость – **проектная мощность 40 человек, посещаемость 40 человек**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

пассажирский транспорт не используется,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **100** м

3.2.2 время движения (пешком) **2** мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет**,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть,* **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, Г, У)		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)		10,11, 12,13
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	13,24,2 329,	24,25, 26,27
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	1,10	28,29
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)	2,8,12	30,31, 32
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)		33,34, 35
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно доступным частично избирательно. В настоящее время детей инвалидов нет.

Для решения вопроса доступности для всех категорий инвалидов, необходимо на начальном этапе:

- установить переговорное устройство или кнопку вызова в начале лестничного марша;
- установить антискользящее покрытие на лестнице;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению: высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатный пандус;
- установить поручни на лестнице и вдоль стен;
- обустроить зоны отдыха на всем пути движения;
- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маячки);
- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре, на ручку входной двери и двери в тамбуре;
- выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом;
- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м с дублированием рельефно –точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания;
- установить звуковые маячки на пути исследования.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

8.	Все зоны и участки	
----	--------------------	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
 в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>3</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>4</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>4</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>5</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте 35 на 11 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ 2 на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы директор ГБОУ ООШ

с.Васильевка Голованова Л.Н.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы старший воспитатель Нечаева М.И.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Кладовщик Гусакова М.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов председатель Безенчукской районной организации

Самарской областной организации общероссийской общественной

организации «Всероссийское общество инвалидов»

Салей Т.Н.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано « » 20 г.
(протокол №)

Комиссией (название)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы с. Васильевка муниципального района Безенчукский Самарской области – структурное подразделение детский сад «Незабудка»

446235, Самарская область, муниципальный район Безенчукский, с. Васильевка, ул. Набережная, д.80

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	нет	1	Центральный вход (калитка, ворота) Отсутствует информация об объекте. Отсутствует мнемосхема.	К, О,С,Г,У	Оборудовать доступными для МГН информации об объекте. Разместить информационную мнемосхему.	Ремонт ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	нет	2	Отсутствует навигация на территории объекта. Отсутствует схема размещения объектов на территории. Пути движения	К, О,С,Г,У	Разместить план размещения объектов на территории. Выделить люки контрастным цветом. Пути движения от входа на территорию до входа в здание выделить и продублировать тактильным наземным	Ремонт ТСР

					от входа на территорию до входа в здание не выделены и не продублированы тактильным наземным покрытием.		покрытием.	
1.3	Лестница (наружная)	нет	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	нет	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание. Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории прилегающие к зданию	ДЧ-И (О, С, Г, У)	нет	1-2	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Для обеспечения условной доступности необходимо создать систему информационной поддержки МГН на всех путях движения. Организовать ситуационную помощь на объекте персоналом учреждения.**

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы с. Васильевка муниципального района Безенчукский Самарской области – структурное подразделение детский сад «Незабудка»

446235, Самарская область, муниципальный район Безенчукский, с. Васильевка, ул. Набережная, д.80

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	нет	3,4,5, 6	Отсутствует антискользящее покрытие, отсутствуют тактильные предупреждающие таблички перед лестничным маршем. Краевые ступени марша лестницы не выделены. Отсутствует кнопка вызова персонала.	О,С	Установить тактильные предупреждающие полосы перед открытой лестницей. Установить переговорное устройство, разместив рядом табличку контрастного цвета с названием «Вызов помощи» с дублированием информации с шрифтом Брайля. Закрепить ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объекте.	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР,
2.2	Пандус (наружный)	нет	нет					

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	нет	7,8,9	Отсутствует антискользящее покрытие, отсутствует тактильная полоса перед дверью.	К, О,С,У,Г	Разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,75 м с дублированием рельефными знаками. Разместить тактильные предупреждающие знаки перед входной дверью.	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	нет	10,11, 12,13	Отсутствует доводчик. Дверные наличники не выделены контрастным цветом. Ширина двери не соответствует нормативу.	К,О,С	Установить доводчик, обеспечивающий задержку автоматического закрыванию дверей продолжительностью не менее 5 сек. Нанести контрастный цвет по периметру двери.	Ремонт (капитальный), индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	есть	15,16, 20,28, 27	14,15, 16,17, 18,19	Отсутствует тактильная предупреждающая информация пере дверным проемом. Ширина двери не соответствует нормативу. Дверные наличники не выделены контрастным цветом.	К, О,С,У	Нанести контрастный цвет по периметру двери. Ширина входной двери не менее 0,9 м.	Ремонт (капитальный), индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне						В здании должен быть как минимум один вход доступный для МГН. Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (выход) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)	15,16,20,28,27	3-19	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для обеспечения условной доступности необходимо создать систему поддержки МГН на всех путях движения. Организовать ситуационную помощь на объекте персоналом учреждения.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы с. Васильевка муниципального района Безенчукский Самарской области – структурное подразделение детский сад «Незабудка»

446235, Самарская область, муниципальный район Безенчукский, с. Васильевка, ул. Набережная, д.80

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор, зона ожидания	есть	13,24	20,21	- отсутствует мнемосхема; - отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен; - места отдыха и ожидания для МГН не выделены; -не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия, с нарушением слуха и с нарушением зрения	О,С,Г,У	- установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - разместить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м. от входа; -рекомендуется предусматривать световые маячки.	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	нет	22,23	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствуют информационные рельефные таблички; - не выделены контрастным цветом дверные проемы; - отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей; - доводчик не отрегулирован 	К,О,С,Г,У	<ul style="list-style-type: none"> - установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля; - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения ; - выделить контрастным цветом дверные проемы; - отрегулировать доводчик, обеспечив открывание двери без усилий 	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	13,24, 2329,	24,25, 26,27	<ul style="list-style-type: none"> - не обозначены пути эвакуации для МГН; - отсутствует зона безопасности. 	К,О,Г,С,У	<ul style="list-style-type: none"> - обустроить пути эвакуации на всех этажах для МНГ; - изготовить и разместить на стене рядом с входом в доступном месте на контрастном от стены фоне, мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием 	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

							информации шрифтом Брайля.	
	ОБЩИЕ требования к зоне						<p>Следует обеспечивать доступность для МГН во все вспомогательные помещения в учебно-тренировочных физкультурно-спортивных сооружениях: входные и рекреационные помещения, блоки раздевальных, санузлов, тренерские и учебно-методические помещения.</p> <p>Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.</p> <p>Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.</p>	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И		20-27	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Для обеспечения условной доступности необходимо создать систему поддержки МГН на всех путях движения. Организовать ситуационную помощь на объекте персоналом учреждения.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы с. Васильевка муниципального района Безенчукский Самарской области – структурное подразделение детский сад «Незабудка»

446235, Самарская область, муниципальный район Безенчукский, с. Васильевка, ул. Набережная, д.80

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1,10	28,29	- информирующие обозначения не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля);	К.О.С	- установить информирующие обозначения помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки; на высоте от 1,4 до 1,75 м; дублирование рельефными знаками; - выделить контрастным цветом дверные проемы; - установить горизонтальные поручни	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

					- не выделены контрастным цветом дверные проемы; - отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен		вдоль стен.	
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Системы средств информации в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И	1,10	28-29	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Для обеспечения условной доступности необходимо создать систему поддержки МГН на всех путях движения. Организовать ситуационную помощь на объекте персоналом учреждения.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы с. Васильевка муниципального района Безенчукский Самарской области – структурное подразделение детский сад «Незабудка»

446235, Самарская область, муниципальный район Безенчукский, с. Васильевка, ул. Набережная, д.80

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	2,11,12	30,31,32	- отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН; - отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с унитазом;	К,О,С,Г,У	- предусмотреть рядом с унитазом пространство не менее 0,8 м. для размещения кресла-коляски; - смонтировать между унитазом и ближайшей стеной опорный поручень с креплением к полу и стене и откидной опорный поручень с другой стороны; - установить по периметру	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

				<ul style="list-style-type: none"> - отсутствуют дублирующие информационные таблички; - отсутствует зеркало; - отсутствуют поручни рядом с унитазом; - отсутствует свободное пространство рядом с унитазом для кресла-коляски; - отсутствуют крючки для одежды и костылей; - отсутствуют опорные поручни вокруг раковины. 	<ul style="list-style-type: none"> туалета, в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и стене; - разместить на высоте 0,8 м, на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе); - разместить на стене, расположенной слева от входа зеркало высотой не менее 1,7 м. таким образом, чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне пола; - оборудовать помещение туалета системой вызова помощи на боковой стене, на высоте 0,8 м смонтировать кнопку выпуклой формы для вызова помощи; - разместить рядом с «Кнопкой вызова помощи» табличку контрастного цвета, с дублированием информации шрифтом Брайля; - разместить со стороны коридора на стене, над входом в туалет световой 	
--	--	--	--	---	---	--

5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И	2,11,12	30-32	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для обеспечения условной доступности необходимо создать систему поддержки МГН на всех путях движения. Организовать ситуационную помощь на объекте персоналом учреждения.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы с. Васильевка муниципального района Безенчукский Самарской области – структурное подразделение детский сад «Незабудка»

446235, Самарская область, муниципальный район Безенчукский, с. Васильевка, ул. Набережная, д.80

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	Нет	33,34	-отсутствуют символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории; - отсутствуют указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета; - отсутствует информация на	К,О,С, Г,У	- нанести символы доступности (визуальную разметку); - оборудовать пиктограммами места обслуживания инвалидов со слуховым аппаратом; - нанести контрастную маркировку на края дверного полотна и дверные ручки всех дверей; - выделить краевые (верхние и нижние) ступени лестницы и края пандуса цветом и	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационны е мероприятия

					доступном понятном языке.		фактурой.	
6.2	Акустические средства	Нет	Нет	35	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху; - отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; - отсутствует радиотрансляция в здании. 	Г,С	<ul style="list-style-type: none"> - оборудовать все функциональные зоны переносными индукционными системами; - установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; - оборудовать радиотрансляцией здание. 	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия
6.3	Тактильные средства	Нет	Нет		<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует информация с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах; - отсутствуют рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях; - отсутствуют направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них; - отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) 	С	<ul style="list-style-type: none"> - разместить на каждом этаже, рядом с входом, в доступном месте, на контрастном от стены фоне мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля; - разместить рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях; - установить направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них; - разместить тактильную полосу направления 	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

					перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъёмами, лестницами, поворотами коридоров).		движения перед преградами и дверьми.	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Создание условий доступности услуг должно предусматривать: <ul style="list-style-type: none"> - оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе в оформлении необходимых для её получения документов; - для инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций; - предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 	

						<p>тифлосурдопереводчика;</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура; - вся информация на объекте должна быть комплексной, идентичной, непрерывной и своевременно ориентировать однозначное опознание мест посещения. <p>Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи)	ДЧ-И	нет	33-35	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Для обеспечения полной доступности услуг инвалидам (К, О, С, Г, У) необходимо разместить визуальную, акустическую, тактильную, доступную и понятную информацию на входе на территорию, в здание, на этажах, а также, разместить информацию об оказании услуг МГН на сайте учреждения. Изготовить памятки для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте. Готовые памятки разместить в доступных местах на объекте. Необходимо организовать ситуационную помощь и оборудовать место ожидания помощи для инвалидов и МГН.**